VST 7009 УВольтметр, часы, термометр.

1. Описание функций

- 1. Дата, время (12 и 24 часовой режим) и день недели.
- 2. Будильния
- 3. Функция SNOOZE (соня) с продолжительностью 5 минут.
- 4. Термометр (По Цельсию, Фаренгейту).
- 5. Предел термометра: от -50°С ~70°С.
- 6. Погрешность термометра: ± 1.0 °C.
- 7. Термометр обновляет данные через каждые 3 секунд.
- LED 2 цвета, сила поставк с автомобилем когда находится в нарушение свет, содержание LCD продемонстрированное вполне, если с источником питания батареи резервным, не имеется задние свет, время демонстрации и температура.
- 9. Уровень аккумулятора. (DC12-24V возможно изготавливать на заказ по требованию клиента)

2. Описание клавиш:

- 1. ТІМЕ: Установка времени. Нажать и удерживать в течение 2 секунд.
- 2. АСМ: Настройка будильника. Нажать и удерживать в течение 2 секунд.
- 3. SNZ: Установка функции SNOOZE (соня).
- 4. UP: Изменение даты и времени. +
- 5. DOWN/°C/°F: Изменение времени и температуры. -

3. Инструкция по эксплуатации:

Исходные данные:

Время: 1 января 2013г. **РМ** 12:00 Будильник: **АМ** 12:00, выключен

Термометр показывает температуру по Цельсию

Календаръ

- Установка времени. Для перехода в режим установки нажать и удерживать клавишу ТІМЕ в течение 2 секунд, установить 12/24 режим показа, часов, минут, секунд, год, месяц и число. День недели устанавливается автоматически.
- Если в течение 1 минуты ничего не нажимать, то аппарат переходит в рабочий режим.
- Переход в режим времени и даты.

Нажать на UP для перехода в режим секундомер а или для недели.

Будильник

- Установка будильника. Для перехода в режим установки нажать и удерживать клавишу ALM в течение 2 секунд, установить час и минут
- Вкл и Выкл будильника
- Нажать Up для вкл/выкл будильника.
- Если в течение 8 секунд ничего не нажимать, то аппарат переходит в рабочий режим.
- Звонок будильника работает 30 секунд.

SNOOZE (соня)

- Для подключения функции соня необходимо нажать на клавишу SNZ.
- Функция соня срабатывает три раза через каждые 5 минут.
- Если функция соня включена, то знак «Z» на индикаторе будет светиться.


Оповещение заморозки

- Для вкл/выкл оповещения заморозки нажать и удерживать °С/°F в течение 2 секунд.
- При температуры -1 °C ~4 °C, аппарат звенит 30 секунд.


Функции выбора цвета свечения LED

• С помощью выключателя выберете нужный цвет свечения


Уровень заряда аккумулятора




Примечание: в таблице выше только для справки




Время (час, минута, секунда)



Время и день недели



Время (час, минута, секунда)



Время и день недели